



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА БУДЕННОВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА

ул. Гурьевская, 9, г. Донецк
Донецкая Народная Республика, 283030

21.08.23 № 107-845 мка 23

Колтевой М.А.
Торохович С.В.
Семкиной В.П.
Башир В.П.

Начальнику отдела образования
администрации
Буденновского района
города Донецка
Донецкой Народной Республики

В.Н. Шохиной

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Прокуратурой Буденновского района города Донецка проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных организациях Буденновского района г. Донецка.

В ходе проведения проверки прокуратурой района совместно с сотрудниками районного отдела МЧС по Донецкой Народной Республике и сотрудниками Роспотребнадзора по г. Донецку проведена проверка 12 муниципальных общеобразовательных учреждений и 19 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Буденновского района г. Донецка.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» установлено, что законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 26 ФЗ № 273 управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

В соответствии со ст. 9 ФЗ № 273 полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в сфере образования, за районными муниципальными образовательными учреждениями осуществляет отдел образования администрации данного муниципального района.

В соответствии с п. 2.2.5 Положения об отделе образования администрации Буденновского района г. Донецка основными функциями и задачами отдела является осуществление контроля за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и санитарного режима в муниципальных образовательных учреждениях Буденновского района г. Донецка, а кроме того - организация материально-технического обеспечения муниципальных образовательных организаций Буденновского района г. Донецка с целью содержания и бесперебойного функционирования зданий и сооружений, проведение плановых, аварийных, текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений, внешних и внутренних инженерных сетей, находящихся в муниципальной (коммунальной) собственности, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными образовательными организациями Буденновского района г. Донецка. Проведение данных процедур, работ, услуг осуществляется за бюджетные средства.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования предусмотрено п. 2.2.9 Положения об отделе, где закреплена обязанность проведения инспектирования в образовательных учреждениях Буденновского района г. Донецка с целью контроля за соблюдением требований действующего законодательства, а также устранение нарушений данного порядка.

Так, в ходе проверки МБОУ «Школа № 118 г. Донецка» установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» в учреждении:

1. Отсутствует программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также в

детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355.

2. Отсутствует ограждение по периметру территории учреждения.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 132, 145.

3. Отсутствуют технологические карты на готовые блюда.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также в детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355.

4. На имеющиеся электронные средства обучения (ЭСО) отсутствуют документы об оценке (подтверждении) соответствия, что является нарушением п.2.4.5. СП 2.4.3648-20.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122.

5. На собственной территории отсутствует площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, мусоросборник отсутствует,

Аналогичные нарушения установлены в школе № 132.

6. Не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов в помещениях, используемых для приготовления пищи: мясо-рыбный цех совмещен с моечной столовой и кухонной посуды, отсутствуют стеллажи для чистой посуды (хранятся на неработающей газовой печи, которая используется как стол для хлеба), то есть не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой кухонной посуды.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 355, 11

7. Пищеблок не соответствует предусмотренному перечню помещений для соблюдения технологического процесса приготовления пищи.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355.

8. Недостаточно оборудования на пищеблоке, а также имеется неработающее оборудование, что не обеспечивает соблюдение технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции и поточности технологического процесса.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 287, 355.

9. Для приготовления блюд отсутствует посуда из нержавеющей стали, используются столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, используется деформированная, с дефектами кухонная и столовая посуда, складские помещения пищеблоков не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, отсутствует покрытие для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, отсутствуют бактерицидные установки для обеззараживания воздуха помещений пищеблока;

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 118, 11, 123.

10. Отсутствуют туалеты для детей на каждом этаже: предусмотренный 1 из 2-х туалетов на 2 этаже переоборудован в кабинет психолога, предусмотренные туалеты на 3 этаже переоборудованы в архив и помещение неизвестного назначения (не предоставлен для осмотра). Отсутствуют двери туалетных кабин в имеющиеся туалеты, санитарно-техническое оборудование нуждается в замене и ремонте.

11. Отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов с подводом холодной и горячей воды, а также системой водоотведения.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также

детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 125, 156, 281, 368, 403.

12. Внутренняя отделка части помещений выполнена из материалов не устойчивых к уборке влажным способом (обои).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 287, 355, 384.

13. Имеются значительные повреждения и дефекты стен и потолков: следы протеканий на значительной площади в спортзале, коридорах, значительные повреждения в помещениях пищеблока, гардероба для детей, раздевалках спортзала. Не все классы содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии (стены имеют дефекты). Нуждаются в ремонте стоматологический и медицинский кабинеты.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также детских садах №№ 223, 285, 287, 355.

14. Не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение в туалетах и умывальной перед обеденным залом.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 122.

15. Не работает система местной вытяжной вентиляции на пищеблоке.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 122, а также детских садах №№ 355.

16. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 122, 141, 223, 285.

17. Эксплуатируются без естественного освещения гардероб для учащихся и раздевалки в спортзале МБОУ № 118, при этом, заложены строительным материалом имеющиеся оконные проемы в раздевалке спортзала.

18. Не все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 355.

19. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 142, 132, 122, 145, 119, 132, 148, 120, 136, 147, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 355, 277, 107, 118, 11, 125, 153, 156, 386, 403, 123.

20. Помещение для оказания медицинской помощи находится в неудовлетворительном санитарном состоянии и нуждается в ремонте, в том числе сантехоборудования.

Аналогичные нарушения установлены в ходе проверки школы № 132.

21. Нуждается в обновлении маркировка уборочного инвентаря.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 287, 355.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 135 г. Донецка» помимо общих нарушений указанного законодательства с другими общеобразовательными организациями выявлены следующие нарушения:

1. Частично разрушено ограждение по периметру территории учреждения.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 120, в детских садах № 285, 355.

2. Нуждаются в проведении ремонтов из-за имеющихся повреждений и дефектов, наличия протеканий медкабинет, стоматкабинет, помещения пищеблока, столовой, умывальной перед обеденным залом.

3. Помещение для оказания медицинской помощи находится в

неудовлетворительном санитарном состоянии и нуждается в ремонте, имеет отделку не устойчивую к влажной уборке, в том числе с применением дезсредств.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 122.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 132 г. Донецка» помимо общих нарушений с другими общеобразовательными организациями выявлены следующие нарушения:

1. Имеются значительные дефекты дорожного покрытия на территории школы. Отсутствует крышка на водопроводном люке, имеется полуразрушенная бетонная плита, не полностью закрывающая проем.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 383, 223, 285, 287, 355.

2. Отсутствуют туалеты для детей на каждом этаже: предусмотренные туалеты на 2-м и 3-м этажах переоборудованы в медкабинет и вспомогательные помещения, в имеющихся двух туалетах на 1-м этаже отсутствуют туалетные кабины, санитарно-техническое оборудование нуждается в замене и ремонте.

3. Имеются значительные повреждения и дефекты полов.

Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 355.

4. Нуждаются в проведении ремонтов из-за имеющихся повреждений и дефектов кровля, фасад здания, внутренняя отделка помещений.

5. Не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение в туалетах и умывальной перед обеденным залом.

6. Отсутствуют смесители горячей и холодной воды на пищеблоке.

7. Отсутствует система местной вытяжной вентиляции на пищеблоке.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 223, 285.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 119 г. Донецка» выявлены следующие нарушения:

1. На контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов отсутствуют ограждение и крышка на мусоросборнике.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 136, 142, 147, а также в детских садах №№ 383, 287, 277, 107, 111, 118, 11, 125, 153, 156, 281, 368, 403, 123, 384.

2. Не организовано проведение дератизации и дезинсекции контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 136, 142, 147, а также детских садах №№ 277, 107, 111, 118, 11, 125, 153, 156, 281, 368, 403, 123, 384.

3. Собственная территория не оборудована наружным освещением и не ограждена по периметру забором.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 107, 148 (заборы), 136 (заборы), 147 (заборы).

4. Не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 277, 148, 120, 136, 142, 147, а также детских садах № 107, 111, 11, 125, 153, 156, 281, 368, 403, 123, 384.

5. В складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 120, 145, 122, а также детских садах №№ 277, 107, 111, 11, 125, 156, 281, 403, 123, 384.

6. Туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, а умывальные раковины - электро- или бумажными полотенцами,

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, а также детских садах № 277, 107, 111, 118, 386, 403, 384.

7. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на пищеблоке.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 145, 120, 136, 142, 147, а также детских садах №№ 277, 107, 111, 118, 153, 156, 281, 386, 403, 123, 384.

8. Не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч. производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 142, 147, 118, а также детских садах №№ 277, 107, 11, 136, 111, 125, 153, 156, 281, 386, 403, 123, 384.

9. Нарушена целостность внутренней отделки стен и потолка в кабинете химии на 4-м этаже; отделки потолка, стен и пола в коридоре на 3-м этаже, отделки потолка в спортзале на 2-м этаже, отделки стен в тренажерном зале на 1-м этаже.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 142, 147, а также детских садах №№ 277, 107, 118, 11, 125, 156, 368, 123, 384.

10. Сотрудниками не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 136, 142, 147, а также детских садах №№ 277, 107, 111, 118, 11, 153, 156, 281, 368, 123.

11. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинеты химии и биологии, а учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов - горячим водоснабжением.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 136, 142, 147.

12. Отсутствует комната личной гигиены для девочек (обучающихся 5-11 классов).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123, 145, 148, 120, 136, 142.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 123 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. В образовательной организации используются мониторы на основе электронно-лучевых трубок.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 148.

2. Не обеспечено прохождение периодического медицинского осмотра 4-мя сотрудниками школы (Сидоровой А.В.-гардеробщицей, Кучерук А.Н.-уборщицей, Амбарцумян Ю.П.-завхозом, Петровой И.В.-уборщицей).

Аналогичные нарушения установлены в школе № 136 (14 сотрудников), а также в детских садах №№ 123 (31 сотрудник), 368 (57 сотрудников).

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 383 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие:

1. Не проводился контроль эффективности работы системы местной вытяжной вентиляции на пищеблоке.

Аналогичные нарушения установлены в детском саде № 141.

2. Не все песочницы имеют крышки или полимерные пленки на песочницах.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 285, 355.

3. Отсутствует достаточное количество ультрафиолетовых бактерицидных

облучателей для обеззараживания воздуха.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 223, 285, 287, 355.

4. В туалетах отсутствуют индивидуальные сиденья для каждого ребенка.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 141, 223, 285, 287, 355.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 223 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения.

1. Санитарно-техническое оборудование нуждается в замене и ремонте.

Аналогичные нарушения установлены в детском саде № 355.

2. Не все открываемые окна имеют москитные сетки.

3. Отсутствуют смесители горячей и холодной воды на пищеблоке.

4. Имеющиеся полимерные пленки на песочницах недостаточных размеров.

5. Не проводится ежегодная химчистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 285, 287, 355, 277, 107.

6. Выявлены с истекшим сроком годности дрожжи (февраль, май 2023) и какао (октябрь 2022).

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Не организовано проведение химической чистки и дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) с кратностью не реже 1 раза в год.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 118, 11, 125, 153, 156, 281, 368, 403, 123, 384.

2. Не организовано проведение медицинской деятельности в хозяйствующем субъекте (ставка медицинского работника вакантная, договор с медицинской организацией не заключен).

Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 384.

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 118 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствует цеховое деление на пищеблоке, работающем на сырье.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 11, 125, 153, 156, 281, 368, 403, 123, 384.

2. Отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки помещений.

3. В организации используется мягкая мебель (диван), покрытие которой не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 148 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений установлены следующие нарушения:

1. Не организовано горячее питание для детей и молодежи.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 136, 142, 147.

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 123 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений установлены следующие нарушения:

1. Нарушена поточность технологических процессов в прачечной (потоки чистого и грязного белья пересекаются).

Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 384.

2. На пищеблоке над тепловым оборудованием отсутствует местная приточно-

вытяжная вентиляция.

Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 384.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 122 г. Донецка» помимо общих нарушений с другими общеобразовательными организациями выявлены следующие нарушения:

1. Не пригодны для проведения спортивных занятий и мероприятий площадки, имеющие дефекты покрытия.

2. На собственной территории МБОУ №122 отсутствует площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, имеющийся контейнер расположен на проезжей части дороги, контейнер для сбора мусора без закрывающейся крышки.

3. Частично нуждается в замене и ремонте санитарно-техническое оборудование. Аналогичные нарушения установлены в детском саду №№ 383.

4. Нуждаются в проведении ремонтов из-за имеющихся повреждений и дефектов, наличия протеканий стены и потолка в МБОУ № 122. Так, в следствие прорыва ливневки произошло затопление рекреации начальных классов и подвального помещения общей площадью 400 м², протекание кровли площадью 100 м². В малом спортзале частично обрушена внутренняя отделка и потолок, зал не эксплуатируется. Нуждается в ремонте медкабинет и прилегающий коридор, кабинет психолога, помещения пищеблока.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 145 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в холодном цехе, на участке порционирования.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 120, детских садах №№ 277, 125, 156, 281, 368, 403, 123, 384.

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 285 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Наличие высокой травы на собственной территории не обеспечивает отсутствие насекомых, в том числе клещей.

Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 287.

2. Помещение для оказания медицинской помощи используется как складское помещение для хранения продуктов: размещено 2 холодильника.

В нарушение положений Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 в учреждении МБОУ «Школа № 118 г. Донецка»:

1. Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в

здании.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 119, 123, 148, а также детских садах №№ 383, 141, 233, 285, 287, 355, 277, 107, 118, 125, 153, 384, 11.

2. Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 119, 123, 148, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 277, 107, 111, 118, 125, 153, 384, 11.

3. Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 148, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 107, 111, 118, 368, 403, 125, 153, 384.

4. Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 120, 136, 147, 148, 156, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 277, 107, 111, 118, 281, 368, 403, 125, 153, 11.

5. Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 147, 148, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 277, 107, 118.

6. Не обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

7. Отведенное для курения место не обозначено знаком «Место курения».

Аналогичные нарушения (пункты 6,7) установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 148.

8. Допускается загромождение эвакуационных выходов и путей эвакуации (запасной эвакуационный выход из холла, коридор подвального этажа, лестничные клетки в правой части здания).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 122, 123, а также детских садах №№ 277, 285, 125, 153.

9. Лестница шириной 1,5 м и более не оборудована поручнями с двух сторон (лестницы в гардероб, лестница в спортивный зал).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 123, а также детских садах №№ 107, 384.

10. Лестница шириной 2,4 м и более не оборудована промежуточными поручнями и поручнями с двух сторон (главный вход в здание школы).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 148, а также детских садах №№ 223, 107, 111.

11. Допускается устройство порогов на путях эвакуации (раздевалка спортивного зала).

Аналогичные нарушения установлены в школах № 132.

12. В тамбуре выхода из здания допускается хранение инвентаря и материалов (запасной эвакуационный выход из холла).

13. Допущено хранение под лестничным маршем (площадкой) вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (гардероб, центральная лестница).

Аналогичные нарушения установлены в школах № 119, 132.

14. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (все двери эвакуационных выходов закрыты на ключ).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 136, 148, а также детских садах №№ 285, 287, 277, 107, 125, 153, 107.

15. Допускается размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, горючих материалов (помещение под центральным лестничным маршем).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 122, 135, 132, детских садах № 383

16. Двери электрощитовой не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.

17. Допускается размещение (складирование) в электрощитовых горючих материалов.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 119, а также детских садах № 285.

18. Допускается использование подвального этажа для организации мастерских.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 145, 119, детских садах № 285, 125.

19. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 125, 132, 135, 145, 123, 148, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 277, 107, 111, 125, 153, 384, 107.

20. Допускается хранение (применение) в подвальном этаже, пожаровзрывоопасных веществ и материалов (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости).

21. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (чердачное помещение, подвал).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 132, 122.

22. Допускается использование подвального этажа, для хранения мебели и других предметов.

Аналогичные нарушения установлены в детском саде № 355.

23. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 145, 123.

24. Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 120, 136, 147, 148, 156, а также детских садах №№ 383, 141, 223, 285, 287, 355, 107, 111, 118, 281, 125, 153, 384, 11, 107.

25. Допускается использование чердака, для хранения мебели и других предметов (допускается хранение горючих материалов).

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 123.

26. Отсутствует информация о месте хранения ключей на дверях чердачного

помещения объекта надзора, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей.

27. Не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 120, 136, 147, а также детских садах №№ 383, 141, 287, 355, 107, 11, 107.

28. Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 132, 156, 123, а также детском саду № 368.

29. Не организовано перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Аналогичные нарушения имеются в школах №№ 145, 156, а также детских садах №№ 368, 403.

30. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 285, 123, а также детских садах № 118, 277

31. В здании I - IV степеней огнестойкости с чердачным покрытием при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях II - IV степеней огнестойкости обрабатывать огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 132, 145, 123, а также детском саде № 107.

32. Допускается эксплуатация электропровода (кабеля) с видимыми нарушениями изоляции (помещение заведующего хозяйством), что является нарушением п. 35 п.п. «а» ППР в РФ.

33. Допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию (кабинет психолога, кабинет химии).

34. На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 145, 123, 148, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 355, 107, 125, 153, 384.

35. На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского

назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 145, 123, 148.

36. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 122, 123, 148, а также детских садах №№ 383, 141, 285, 287, 355, 277, 107, 118, 281, 368, 403, 153, 384, 11, 107.

37. Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 145.

38. Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 132, 145, 120, 156, а также детских садах №№ 141, 153.

39. Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 122, 123, 148, а также детских садах №№ 223, 287, 355, 277, 107, 118, 125, 153, 11.

40. Здание школы не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 135, 132, 122, 119, 123, 145, 148, а также детских садах №№ 383, 223, 285, 287, 355, 277, 107, 118, 125, 153, 384, 11.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 135 г. Донецка» помимо общих нарушений указанного законодательства с другими общеобразовательными организациями выявлены следующие нарушения:

1. Лестница высотой более 45 мм не оборудована поручнями. (сцена актового зала).

Аналогичные нарушения установлены в школе № 119.

2. Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 122, 123, 120

3. Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 122, 119.

4. Кабинеты (лаборатории) физики, электротехники и другие, где учащиеся работают с электрооборудованием, аппаратами и приборами напряжением до 0,4 кВ, а также школьные мастерские, не укомплектованы противопожарным инвентарем: ящиком с песком, лопатой, плотной мешковиной (пропитанной огнестойким составом), огнетушителем, для обеспечения пожарной безопасности.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 132, 122, 147, 148, 123, 145, 136, 120.

5. Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 119, 132, 145, а также детских садах №№ 383, 285.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 132 г. Донецка» помимо общих нарушений с другими общеобразовательными организациями выявлены следующие нарушения:

1. На стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации).

2. Двери электрощитовой не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.

3. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (7-й класс, 9-й класс, лаборантская, подвал).

В ходе проверки МБОУ «Школа № 119 г. Донецка» помимо общих нарушений с другими общеобразовательными организациями выявлены следующие нарушения:

1. Не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 120, 136, 147, 156, а также в детских садах №№ 281, 368.

2. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (помещение электрощитовой и подвала).

3. Допускается установление глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами (западная сторона школы).

В ходе проверки МБОУ «Школа № 123 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые в эвакуационных проходах, не закреплены к полу (центральный вход).

2. На стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации).

В ходе проверки МБОУ «Школа № 120 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 136.

2. Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и

других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 147, а также детском саду № 403.

3. Для помещений складского назначения (кладовые различного назначения), не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 136, 147, 156, а также в детских садах №№ 281, 368, 403.

4. В здании не предусмотрены системы СПС (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130.

Аналогичные нарушения установлены в школах №№ 136, 147, 156, а также детских садах №№ 281, 368, 403.

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 383 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие:

1. Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Аналогичные нарушения установлены в школе № 141, 147, а также в детских садах № 223, 285, 287, 355, 277, 107, 111, 118, 125, 153, 384, 11

2. В здании ДОО с классом функциональной пожарной опасности Ф 1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (центральный вход, стены эвакуационных выходов из групп «Зайчики» и «Колобок»).

Аналогичные нарушения установлены в детских садах № 223, 285, 287, 355, 277, 107, 125, 384, 11, 107.

3. Не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах № 141, 223, 285, 287, 355, 107, 111, 125, 153, 11.

4. Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и др.) не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Аналогичные нарушения установлены в детских школах №№ 15, 285, 355, 287, а также детских садах 107, 11, 107, 223.

В ходе проверки МБОУ «Школа № 223 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения.

1. Расстояние от нижней ступени наружной эвакуационной лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше. (лестница со 2-го этажа).

Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 285.

2. Допускается использование чердака, для хранения мебели и других предметов (допускается хранение горючих материалов).

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 355 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений выявлены следующие нарушения:

1. Расстояние от нижней ступени наружной эвакуационной лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше. (лестница со 2-го этажа).

2. Допускается использование чердака, для хранения мебели и других предметов (допускается хранение горючих материалов).

В ходе проверки МБДОУ «Ясли-сад № 281 г. Донецка» помимо указанных общих нарушений установлены следующие нарушения:

1. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения.

2. Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.

Аналогичные нарушения установлены в детских садах №№ 368, 403.

В ходе проверки требований антитеррористической защищенности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" установлены следующие нарушения:

- не разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте в случае получения информации об угрозе совершения, или о совершении террористического акта в школах №№ 122, 135, 118, 119, 123, 145, 148, 120, 136, 147, 142, а также в детских садах №№ 285, 287, 223, 355, 107, 111, 277, 118, 384, 123, 153, 125, 281, 368, 156, 403, 11, 281;

- отсутствует размещение наглядных пособий, содержащих сведения о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при поступлении информации об угрозе совершения или совершении террористических актов в школах №№ 383, 135, 132, 118, 119, 123, 145, 148, 120, 147, 142, а также в детских садах №№ 285, 287, 223, 355, 107, 111, 277, 118, 11, 384, 123, 153, 125, 281, 368, 156, 281;

- не проводятся инструктажи по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта в школах №№ 122, 119, 123, 145, 148, 120, 147, 142, а также в детских садах №№ 285, 287, 223, 355, 107, 118, 11, 384, 123, 153, 125, 281, 368, 156, 403;

- не проводятся практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта в школах №№ 122, 119, 135, 136, 132, 118, 123, 145, 148, 120, 147, 142, а также в детских садах №№ 285, 287, 223, 355, 107, 118, 11, 384, 123, 153, 125, 281, 368, 156, 403, 277, 281.

Выявленные нарушения законодательства влекут угрозу жизни или здоровью людей, возникновению эпидемии. Противопожарный режим образовательными учреждениями не соблюдается, организация антитеррористической защищенности

находится на низком уровне, а меры к антитеррористической защищенности объектов принимаются не в полном объеме, без учета требований федерального законодательства.

Причинами допущенных нарушений является ненадлежащее выполнение руководителями образовательных организаций своих служебных обязанностей, а условиями им способствовавшими – отсутствие должного ведомственного контроля со стороны отдела образования администрации Буденновского района г. Донецка.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, установить причины, а также условия, которые способствовали нарушению требований действующего законодательства, принять меры к недопущению впредь подобных нарушений;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона;

3. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения;

4. Представление подлежит рассмотрению в предусмотренный законом месячный срок с принятием конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин, а также условий, им способствующих;

5. О результатах уведомить и.о. прокурора Буденновского района города Донецка с приложением копий соответствующих документов.

И.о. прокурора

Р.А. Самборский